



## RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB

### I- IDENTIFICAÇÃO:

- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Itaperuna.
- Marcos Legais: Lei Federal 14.113/2020; Leis Municipais nº 938/2020 e 956/2021; Portaria nº 7061/2022.

### II- ENTIDADE GESTORA DOS RECURSOS:

- Prefeitura Municipal de Itaperuna
- Fundo Municipal de Educação - Lei nº 978/2021. CNPJ: 44.534.082/001-20.

### III- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

- PINATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

### IV - OBJETO:

- Vistoria dos veículos (kombis, vans e ônibus) custeados com recursos do FUNDEB.

### V - DOCUMENTOS ANALISADOS:

- a) Projeto Básico/Termo de Referência da contratação da frota auxiliar terceirizada;
- b) Dados Identificação do servidor que atua como fiscal do contrato relativo;
- c) Relação dos condutores e auxiliares habilitados para a frota terceirizada;
- d) Relação das Rotas/trajetos urbano e rural atualmente contratados.

### VI - DA ANÁLISE DOS ITENS VERIFICADOS

O referido Conselho, em vistoria realizada conjuntamente com os servidores Carlos Antônio Pedro de Oliveira - Matrícula 30041/1 (Portaria 7095); Victor Boechat Ferreira Pereira - Matrícula 544817/1 (Portaria 6315); Priscila de Araujo Mendonça - Matrícula 55495/1 (Portaria 6915); Aline da Silva Freitas - Matrícula 556882/1, durante a inspeção, cada veículo foi minuciosamente avaliado em relação a vários aspectos, tais como:

Wilson  
432008  
Boechat  
Victor Boechat  
Priscila  
Aline

**a) Condição Geral:**

Verificou-se que a grande maioria dos veículos conveniados e ônibus da Secretaria de Educação de Itaperuna apresentava bom estado geral. Os veículos estavam limpos e bem conservados, tanto externa quanto internamente.

**b) Mecânica e Funcionalidades:**

Os veículos estavam com seu funcionamento em perfeito estado, sem apresentar problemas significativos. Os itens de segurança, como cintos de segurança, luzes de advertência e extintores de incêndio, estavam em conformidade com as normas vigentes. O veículo (ônibus) registrado pela Placa LLX 8756 está fora de uso.

**c) Documentação:**

Foi verificado se todos os veículos possuíam a documentação adequada, como registro, licenciamento, seguro obrigatório e inspeção veicular. Todos os documentos estavam em dia, demonstrando a regularidade dos veículos.

**d) Condições dos Pneus:**

Os pneus foram inspecionados quanto ao desgaste. Verificou-se que os veículos possuíam pneus em boas condições, com desgaste dentro dos limites aceitáveis e pressão adequada.

**e) Limpeza e Higiene:**

Foi observado o estado de limpeza e higiene interna dos veículos. A maioria estava limpa e bem conservada, o que contribui para o conforto e bem-estar dos passageiros.


**VII- Conclusão:**

Com base nos resultados obtidos durante a vistoria, podemos concluir que a grande maioria dos veículos conveniados e ônibus da Secretaria de Educação de Itaperuna apresentava bom estado geral. A documentação estava regularizada, os sistemas mecânicos estavam em bom funcionamento e as condições de limpeza e higiene eram satisfatórias.

**VIII- Conselheiros Vistoriadores:**

a) Celso Nunes de Oliveira

b) Eduardo Real Lino

The image shows several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Celso Nunes de Oliveira', a signature that appears to be 'Eduardo Real Lino', a signature that appears to be 'Luiz Antonio', a signature that appears to be 'D. M. P.', and a signature that appears to be 'J. Pereira'.





Priscila de Araújo Mendonça  
 Todos atores P. de obra

Victor Bouchat Tenreiro Pereira

Aline da Silva Freitas

Maykeverson A. Carillo

Manoel Paulo Odone

Luciano Real Bino Siqueira

Luiz Henrique Gonçalves Martins

Scotty

Alma Franca Pereira

2023